

## 25083 LOGI 02-1190-102 bi

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia



Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia - wyłączenie następuje po 15s od momentu wyciągnięcia karty.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 250 AC

**Materiał:** ABS

**Rodzaj zacisku:** zacisk śrubowy

**Prąd znamionowy [AX]:** 16

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer HK/B/0922/01/2017, ważny do 2022-10-09

